

## 萬里達車行(YAMAHA香港及澳門總代理) TMAX 530 /560 DX 召回通知

有關召回詳情，請參閱以下列表

本公司將會跟受影響之本地及澳門（行貨）車主聯絡以預約時間回店更新零件及系統

這次的召回通知 令TMAX 530/560 DX 之客戶帶來不便， 敬請原諒！

（平行輸入俗稱水貨電單車將不獲得原廠免費之更換服務）

由於輪候需時，請耐心等待！

### Man Lee Tat Car Company (YAMAHA Hong Kong & Macau Sole Distributor) Announcement for the Factory Modification Campaign of TMAX 530 /560 DX

Please refer to the table below for details of the modification

We will contact you for scheduling an appointment to return your TMAX for FREE modification.

We feel deeply sorry for all the inconvenience caused.

(Parallel imported units will not be benefited from this campaign)

You may need to wait for booking, thank you for your patience and understanding !

\*如閣下購買易手車後還沒有到本司更改車主資料，請帶備牌簿正本到本司更改資料，以便安排到更換服務\*

\*If you haven't come to our company to change the owner information after purchasing the used car. Please bring the original vehicle registration to our company to change the information so that we can arrange the modifying service for you\*

YAMAHA TMAX 530 / 560DX

<b>需更新零件 Replacement parts</b>	剎車燈開關總成 Brake light switch assembly
<b>原因 Cause</b>	剎車燈開關總成內部的橡膠部品製造上不適切 The rubber parts inside the brake light switch assembly are not suitable enough.
<b>改正措施的內容 Remedy</b>	全數免費更換剎車燈開關總成 Replace the brake light switch assembly

<b>型式 MODEL</b>	引擎號碼及製造時間 Engine No. & production year
<b>XP530D-A</b>	J415E-000306 ~ J415E-039451
<b>XP560D</b>	J420E-007017 ~ J420E-016736
	2017年4月 ~ 2020年4月